


1.1 Service und Wartung

Um sicher zu stellen, dass das System einwandfrei funktioniert, ist es sehr wichtig dieses regelmäßig zu warten. Als minimalen Wartungsaufwand empfiehlt Tantec folgende Schritte:

1. Reinigung des Systems (wöchentlich)
2. Visuelle Kontrolle von Generator, Leitung und Düse (monatlich)
3. Service Check durch Tantec (jährlich)
4. Kalibrierung des HV-X Generators durch Tantec (jährlich)



1.2 Jährlich empfohlener Service Check

Der Service durch einen Tantec Techniker umfasst folgende Arbeiten:

1. Inspektion von Generator, Transformator und Elektroden
2. Reinigung der Komponenten
3. Austausch nötiger Ersatzteile (nicht im Preis enthalten)
4. Kompletter System Test

Falsch oder schlecht durchgeführte Wartungsarbeiten können zu Fehlern oder Schäden an den Geräten oder schlechten Behandlungsergebnissen führen. Für ein unverbindliches Angebot über den PLX Service schreiben Sie uns gern eine Mail an info@tantec-deutschland.de. Bei Bedarf bieten wir auch einen vor Ort Service bei Ihnen an.

1.3 Jährlich empfohlene Kalibrierung des HV-X Generators

Die Kalibrierung von HV-X Generatoren umfasst folgende Positionen:

1. Kalibrierung mit Spezialequipment
2. Messen und Einstellen von Strom, Spannung und Leistung
3. Zertifikat über Kalibrierung/Einstellung

